



26-02-2021

Gonzalo Morelia



 SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		 CENAPRED MÉXICO
	FECHA: 25/02/2021		
PRESTAMO DE VEHICULO			

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO				
MARCA	MITSUBUSHI		MODELO	L200
			No DE PLACAS	H65-ALP
TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	1/2	1/4
FECHA DE ENTREGA	26 de febrero de 2021		HORA DE SALIDA	06:40
LECTURA INICIAL DE ODOMETRO	54098		LECTURA FINAL DE ODOMETRO	
			HORA ENTRADA	
			KMS. RECORRIDOS	

INVENTARIO					
DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS	X		CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR	X	
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	X	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	x		LLANTA DE REFACCIÓN	X	
PARRILLA	X		REFLEJANTES	X	
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA-CORRIENTE	X	
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TARJETA EFECTICARD NO. 983183				X	

ESTADO DEL VEHICULO AL PRESTAMO	ESTADO DEL VEHICULO AL REGRESO
	

AL COMISIONADO DEL VEHICULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERA RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD.

RECIBE	ENTREGA
	
	BRIONES HO2 ARMANDO
	NOMBRE Y FIRMA

GUARDIA FIN DE SEMANA



SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

FECHA: 05/02/2021

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO					
MARCA	CHRYSLER		MODELO	WRANGLER SPORT (JEEP)	
			No DE PLACAS	772-ZHG	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	1/2	+1/4	RESERVA
FECHA DE ENTREGA			HORA DE SALIDA	HORA ENTRADA	
LECTURA INICIAL DE ODOMETRO	75255	LECTURA FINAL DE ODOMETRO		KMS. RECORRIDOS	

INVENTARIO					
DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		x	CALAVERAS	x	
ESPEJO RETROVISOR	x		LIMPIADORES	x	
ESPEJOS LATERALES	x		EXTINTOR		x
CINTURON DE SEGURIDAD	x		TAPONES DE RUEDAS	x	
TAPETES	x		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	x		PLACAS DE CIRCULACIÓN	x	
BISELES	x		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	x		REFLEJANTES	x	
MANIJAS DE PUERTA	x		CABLES PASA-CORRIENTE	x	
LUCES	x		GATO	x	
TAPON DE GASOLINA	x		LLAVE DE CRUZ	x	
TORRETA		x	GANCHO DE ARRASTRE		x
TARJETA DE GASOLINA	1		LLANTA DE REFACCIÓN	x	

ESTADO DEL VEHICULO AL PRESTAMO	ESTADO DEL VEHICULO AL REGRESO

AL COMISIONADO DEL VEHICULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERA RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD

RECIBE	ENTREGA	
	MORA ARENAS GUSTAVO	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	
AUTORIZA	DEVUELVE	RECIBE DE LA C. A.
MTRA. CONSTANZA ANAHÍ ELSA RIVERA PEREIRA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: SE RECOMIENDA AL CONDUCTOR ANTES DE ENCENDER EL VEHICULO VERIFICAR QUE TODOS LOS NIVELES DE LOS LIQUIDOS (ACEITE AGUA ANTICONGELANTE ETC.) ESTEN DENTRO DE LOS PARAMETROS OPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

**SEGURIDAD**

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**CENAPRED**

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

FECHA: 03/02/2021

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

MARCA **DODGE** MODELO **RAM 2500** No DE PLACAS **618-ZGH**

TANQUE DE COMBUSTIBLE

1/1	3/4	1/2	1/4	RESERVA
-----	-----	-----	-----	---------

FECHA DE ENTREGA 03/02/2021

HORA DE SALIDA

HORA ENTRADA

LECTURA INICIAL DE ODOMETRO 81058


LECTURA FINAL DE ODOMETRO

KMS. RECORRIDOS


INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR		X
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PÁRRILLA	X		REFLEJANTES		X
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA-CORRIENTE		X
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE L	X	
TORRETA		X	GANCHO DE ARRASTRE	X	
TARJETA DE GASOLINA	x(1)		LLANTA DE REFACCIÓN	x	

ESTADO DEL VEHICULO AL PRESTAMO



ESTADO DEL VEHICULO AL REGRESO



AL COMISIONADO DEL VEHICULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERA RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD

RECIBE

ENTREGA

Miguel Angel Saldivar
 NOMBRE Y FIRMA

Jorge Basar
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA

DEVUELVE

RECIBE DE LA C A

MTRA. CONSTANZA ANAHÍ ELSA RIVERA PEREIRA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA