

FECHA: 02/08/2021


## CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

MARCA	<b>CHRYSLER</b>	MODELO	<b>RAM ADVENTURE</b>	No DE PLACAS	<b>H52-ALP</b>
TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	1/2	1/4	RESERVA
FECHA DE ENTREGA	03/08/2021	HORA DE SALIDA		HORA ENTRADA	
LECTURA INICIAL DE ODOMETRO	<b>55017</b>	LECTURA FINAL DE ODOMETRO		KMS. RECORRIDOS	


## INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR	X	
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	<b>COPIA</b>	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	<b>COPIA</b>	
PARRILLA	X		REFLEJANTES	X	
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA-CORRIENTE	X	
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA	X		GANCHO DE ARRASTRE		X
TARJETA DE GASOLINA		X	LLANTA DE REFACCIÓN	X	


## ESTADO DEL VEHICULO AL PRESTAMO



## ESTADO DEL VEHICULO AL REGRESO



AL COMISIONADO DEL VEHICULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERA RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD

RECIBE	ENTREGA	
 Marco Antonio Salazar Gutierrez NOMBRE Y FIRMA	 Cristian Del Castillo NOMBRE Y FIRMA	
AUTORIZA	DEVUELVE	RECIBE DE LA C.A.
 C.P. JORGE ANTONIO FUENTES JIMÉNEZ	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

**SEGURIDAD**

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**CENAPRED**

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

FECHA: 09/08/2021


## CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

MARCA	<b>CHRYSLER</b>	MODELO	<b>WRANGLER SPORT (JEEP)</b>	No. DE PLACAS	<b>772-ZHG</b>					
TANQUE DE COMBUSTIBLE	<table border="1"> <tr> <td><del>1/4</del></td> <td>3/4</td> <td>1/2</td> <td>+1/4</td> <td>RESERVA</td> </tr> </table>					<del>1/4</del>	3/4	1/2	+1/4	RESERVA
<del>1/4</del>	3/4	1/2	+1/4	RESERVA						
FECHA DE SALIDA	10/08/2021	HORA DE SALIDA		HORA ENTRADA						
LECTURA INICIAL DE ODOMETRO	<b>82357</b>	LECTURA FINAL DE ODOMETRO		KMS. RECORRIDOS						


## INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		<b>x</b>	CALAVERAS	<b>x</b>	
ESPEJO RETROVISOR	<b>x</b>		LIMPIADORES	<b>x</b>	
ESPEJOS LATERALES	<b>x</b>		EXTINTOR		<b>x</b>
CINTURON DE SEGURIDAD	<b>x</b>		TAPONES DE RUEDAS	<b>x</b>	
TAPETES	<b>x</b>		TARJETA DE CIRCULACIÓN	<b>COPIA</b>	
NIVEL DE ACEITE	<b>x</b>		PLACAS DE CIRCULACIÓN	<b>x</b>	
BISELES	<b>x</b>		POLIZA DE SEGURO	<b>COPIA</b>	
PARRILLA	<b>x</b>		REFLEJANTES	<b>x</b>	
MANIJAS DE PUERTA	<b>x</b>		CABLES PASA-CORRIENTE	<b>x</b>	
LUCES	<b>x</b>		GATO	<b>x</b>	
TAPON DE GASOLINA	<b>x</b>		LLAVE DE CRUZ	<b>x</b>	
TORRETA		<b>x</b>	GANCHO DE ARRASTRE		<b>x</b>
TARJETA DE GASOLINA	<b>x</b>		LLANTA DE REFACCIÓN	<b>x</b>	

## ESTADO DEL VEHICULO AL PRESTAMO



## ESTADO DEL VEHICULO AL REGRESO



AL COMISIONADO DEL VEHICULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERA RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD

RECIBE	ENTREGA	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	
AUTORIZA	DEVUELVE	RECIBE DE LA C.A.
LIC. JORGE ANTONIO FUENTES JIMÉNEZ	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

MARCA: **CHRYSLER**

MODELO: **RAM ADVENTURE**

No. DE PLACAS: **H52-ALP**

TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	-1/2	1/4	RESERVA
-----------------------	-----	-----	------	-----	---------

FECHA DE SALIDA: **12/08/2021**

FECHA DE REGRESO: **12/08/2021**

LECTURA DE ODOMETRO: **55017**


DESTINO: **TULTEPEC, EDO. MEX.**

INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR	X	
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES	X	
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA CORRIENTE	X	
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA	X		GANCHO DE ARRASTRE		X
TARJETA DE GASOLINA		X	LLANTA DE REFACCIÓN	X	

ESTADO DEL VEHÍCULO AL PRÉSTAMO

ESTADO DEL VEHÍCULO AL REGRESO



AL COMISIONADO DEL VEHÍCULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NIVELES DE LOS LÍQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELES ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

**NOTA:** ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.

ENTREGA DE LA C.A.	RECIBE DEL ÁREA SOLICITANTE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
RECIBE DE LA C.A.	ENTREGA DEL ÁREA SOLICITANTE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA DE LA C.A.

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO						
MARCA	<b>DODGE</b>	MODELO	<b>RAM 2500</b>	No DE PLACAS	<b>618-ZGH</b>	
		1/1	3/4	1/2 <input checked="" type="checkbox"/>	1/4	RESERVA
FECHA DE ENTREGA	06/08/2021	HORA DE SALIDA		HORA ENTRADA		
LECTURA INICIAL DE ODOMETRO	<b>87465</b>	LECTURA FINAL DE ODOMETRO		KMS. RECORRIDOS		

INVENTARIO					
DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		<b>X</b>	'CALAVERAS'	<b>X</b>	
ESPEJO RETROVISOR	<b>X</b>		LIMPIADORES	<b>X</b>	
ESPEJOS LATERALES	<b>X</b>		EXTINTOR		<b>X</b>
CINTURON DE SEGURIDAD	<b>X</b>		TAPONES DE RUEDAS	<b>X</b>	
TAPETES	<b>X</b>		TARJETA DE CIRCULACIÓN	<b>COPIA</b>	
NIVEL DE ACEITE	<b>X</b>		PLACAS DE CIRCULACIÓN	<b>X</b>	
BISELES	<b>X</b>		POLIZA DE SEGURO	<b>COPIA</b>	
PARRILLA	<b>X</b>		REFLEJANTES		<b>X</b>
MANIJAS DE PUERTA	<b>X</b>		CABLES PASA-CORRIENTE		<b>X</b>
LUCES	<b>X</b>		GATO	<b>X</b>	
TAPON DE GASOLINA	<b>X</b>		LLAVE L	<b>X</b>	
TORRETA		<b>X</b>	GANCHO DE ARRASTRE	<b>X</b>	
TARJETA DE GASOLINA	<b>X</b>		LLANTA DE REFACCIÓN	<b>X</b>	


ESTADO DEL VEHICULO AL PRESTAMO		ESTADO DEL VEHICULO AL REGRESO	

AL COMISIONADO DEL VEHICULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERA RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD



RECIBE	ENTREGA	
Montcallegre Zañiga Diego		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	
AUTORIZA	DEVUELVE	RECIBE DE LA C.A
C.P. Jorge Antonio Fuentes Jiménez	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO					
MARCA	CHRYSLER	MODELO	RAM ADVENTURE	No DE PLACAS	H52-ALP
TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	1/2	1/4	RESERVA
FECHA DE ENTREGA	04/08/2021	HORA DE SALIDA	11:00 a.m.	HORA ENTRADA	
LECTURA INICIAL DE ODOMETRO	55138	LECTURA FINAL DE ODOMETRO		KMS. RECORRIDOS	

INVENTARIO					
DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR	X	
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES	X	
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA-CORRIENTE	X	
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA	X		GANCHO DE ARRASTRE		X
TARJETA DE GASOLINA	X		LLANTA DE REFACCIÓN	X	



AL COMISIONADO DEL VEHICULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERA RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD

RECIBE	ENTREGA	
 <small>NOMBRE Y FIRMA</small>	 <small>NOMBRE Y FIRMA</small>	
AUTORIZA	DEVUELVE	RECIBE DE LA C.A
 <small>C.P. JORGE ANTONIO FUENTES JIMÉNEZ</small>	<small>NOMBRE Y FIRMA</small>	<small>NOMBRE Y FIRMA</small>

**OBSERVACIONES: SE RECOMIENDA AL CONDUCTOR ANTES DE ENCENDER EL VEHICULO VERIFICAR QUE TODOS LOS NIVELES DE LOS LIQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTEN EN LOS NIVELES OPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.**

FECHA: 02/08/2021


## CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

MARCA	<b>MITSUBISHI</b>	MODELO	<b>PICK UP L200</b>	No DE PLACAS	<b>H65-ALP</b>
TANQUE DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> 1/1	<input type="checkbox"/> 3/4	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> 1/4	RESERVA
FECHA DE ENTREGA	03/08/2021	HORA DE SALIDA		HORA ENTRADA	
LECTURA INICIAL DE ODOMETRO	<b>60543</b>	LECTURA FINAL DE ODOMETRO		KMS. RECORRIDOS	


## INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		<b>X</b>	CALAVERAS	<b>X</b>	
ESPEJO RETROVISOR	<b>X</b>		LIMPIADORES	<b>X</b>	
ESPEJOS LATERALES	<b>X</b>		EXTINTOR	<b>X</b>	
CINTURON DE SEGURIDAD	<b>X</b>		TAPONES DE RUEDAS	<b>X</b>	
TAPETES	<b>X</b>		TARJETA DE CIRCULACIÓN	<b>COPIA</b>	
NIVEL DE ACEITE	<b>X</b>		PLACAS DE CIRCULACIÓN	<b>X</b>	
BISELES	<b>X</b>		POLIZA DE SEGURO	<b>COPIA</b>	
PARRILLA	<b>X</b>		REFLEJANTES	<b>X</b>	
MANIJAS DE PUERTA	<b>X</b>		CABLES PASA-CORRIENTE	<b>X</b>	
LUCES	<b>X</b>		GATO	<b>X</b>	
TAPON DE GASOLINA	<b>X</b>		LLAVE DE CRUZ	<b>X</b>	
TORRETA	<b>X</b>		GANCHO DE ARRASTRE		<b>X</b>
TARJETA DE GASOLINA	<b>X</b>		LLANTA DE REFACCIÓN	<b>X</b>	



## ESTADO DEL VEHICULO AL PRESTAMO



## ESTADO DEL VEHICULO AL REGRESO



AL COMISIONADO DEL VEHICULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERA RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD

RECIBE	ENTREGA	
 Dra. Cecilia Izcapa Treviño NOMBRE Y FIRMA	 Jorge Daniel Martínez Serna NOMBRE Y FIRMA	
AUTORIZA	DEVUELVE	RECIBE DE LA C.A.
 C.P. JORGE ANTONIO FUENTES JIMÉNEZ	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO				
MARCA	<b>DODGE</b>	MODELO	<b>RAM 2500</b>	No. DE PLACAS <b>620-ZGH</b>
TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	1/2	+1/4 <b>RESERVA</b>
FECHA DE ENTREGA	10/08/2021	HORA DE SALIDA	HORA ENTRADA	
LECTURA INICIAL DE ODOMETRO	<b>85726</b>	LECTURA FINAL DE ODOMETRO	KMS. RECORRIDOS	

INVENTARIO					
DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR		X
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	<b>COPIA</b>	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
	X		POLIZA DE SEGURO	<b>COPIA</b>	
PARRILLA	X		REFLEJANTES		X
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA-CORRIENTE		X
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA		X	GANCHO DE ARRASTRE	X	
TARJETA DE GASOLINA	X		LLANTA DE REFACCIÓN		X

ESTADO DEL VEHICULO AL PRESTAMO				ESTADO DEL VEHICULO AL REGRESO			

AL COMISIONADO DEL VEHICULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERA RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD

RECIBE	ENTREGA	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	
AUTORIZA	DEVUELVE	RECIBE DE LA C.A
LIC. JORGE ANTONIO FUENTES JIMÉNEZ	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



**SEGURIDAD**  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA  
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



**CENAPRED**  
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

FECHA: 11/08/2021

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO					
MARCA	<b>CHRYSLER</b>	MODELO	<b>RAM ADVENTURE</b>	No DE PLACAS	<b>H52-ALP</b>
TANQUE DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> 1/1	<input type="checkbox"/> 3/4	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> RESERVA
FECHA DE ENTREGA	12/08/2021	HORA DE SALIDA		HORA ENTRADA	
LECTURA INICIAL DE ODOMETRO	56117	LECTURA FINAL DE ODOMETRO		KMS. RECORRIDOS	

INVENTARIO					
DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR	X	
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEÍTE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES	X	
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA-CORRIENTE	X	
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA	X		GANCHO DE ARRASTRE		X
TARJETA DE GASOLINA	X		LLANTA DE REFACCIÓN	X	

ESTADO DEL VEHICULO AL PRESTAMO				ESTADO DEL VEHICULO AL REGRESO			

AL COMISIONADO DEL VEHICULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERA RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD

RECIBE		ENTREGA	
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	
AUTORIZA		DEVUELVE	RECIBE DE LA C.A
LIC JORGE ANTONIO FUENTES JIMENEZ		NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

**OBSERVACIONES:SE RECOMIENDA AL CONDUCTOR ANTES DE ENCENDER EL VEHICULO VERIFICAR QUE TODOS LOS NIVELES DE LOS LIQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTEN EN LOS NIVELES OPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.**

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO					
MARCA	FORD	MODELO	F-250	No DE PLACAS	430-PFL
TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	1/2	+1/4	RESERVA
FECHA DE ENTREGA	12/08/2021	HORA DE SALIDA		HORA ENTRADA	
LECTURA INICIAL DE ODOMETRO	135559	LECTURA FINAL DE ODOMETRO		KMS. RECORRIDOS	

INVENTARIO					
DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		x	CALAVERAS	x	
ESPEJO RETROVISOR	x		LIMPIADORES	x	
ESPEJOS LATERALES	x		EXTINTOR		x
CINTURON DE SEGURIDAD	x		TAPONES DE RUEDAS	x	
TAPETES	x	X	TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	x		PLACAS DE CIRCULACIÓN	x	
BISELES	x		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	x		REFLEJANTES	x	
MANIJAS DE PUERTA	x		CABLES PASA-CORRIENTE	x	
LUCES	x		GATO	x	X
TAPON DE GASOLINA	x		LLAVE DE CRUZ	x	X
TORRETA		x	GANCHO DE ARRASTRE		x
TARJETA DE GASOLINA	x		LLANTA DE REFACCIÓN		x

ESTADO DEL VEHICULO AL PRESTAMO	ESTADO DEL VEHICULO AL REGRESO

AL COMISIONADO DEL VEHICULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERA RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGENEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD

RECIBE	ENTREGA	
 MARCO ANTONIO SALAZAR GUTIERREZ NOMBRE Y FIRMA	 JORGE DANIEL MARTINEZ SERNA NOMBRE Y FIRMA	
AUTORIZA	DEVUELVE	RECIBE DE LA C.A
 LIC JORGE ANTONIO FUENTES JIMENEZ NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

**OBSERVACIONES:**

SE RECOMIENDA AL CONDUCTOR ANTES DE ENCENDER EL VEHICULO VERIFICAR QUE TODOS LOS NIVELES DE LOS LIQUIDOS (ACEITE AGUA ANTICONGELANTE ETC.) ESTEN DENTRO DE LOS PARAMETROS OPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.



**SEGURIDAD**  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA  
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



**CENAPRED**  
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2021

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

MARCA: **MITSUBISHI**

MODELO: **L200**

No. DE PLACAS: **H65-ALP**

TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	1/2 <input checked="" type="checkbox"/>	1/4	RESERVA
-----------------------	-----	-----	---	-----	---------

FECHA DE SALIDA: **16/08/2021**

FECHA DE REGRESO: **20/08/2021**

LECTURA DE ODOMETRO: **61479**


DESTINO: **VERACRUZ, VERACRUZ**

INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		<b>X</b>	CALAVERAS	<b>X</b>	
ESPEJO RETROVISOR	<b>X</b>		LIMPIADORES	<b>X</b>	
ESPEJOS LATERALES	<b>X</b>		EXTINTOR	<b>X</b>	
CINTURON DE SEGURIDAD	<b>X</b>		TAPONES DE RUEDAS	<b>X</b>	
TAPETES	<b>X</b>		TARJETA DE CIRCULACIÓN	<b>COPIA</b>	
NIVEL DE ACEITE	<b>X</b>		PLACAS DE CIRCULACIÓN	<b>X</b>	
BISELES	<b>X</b>		POLIZA DE SEGURO	<b>COPIA</b>	
PARRILLA	<b>X</b>		REFLEJANTES	<b>X</b>	
MANIJAS DE PUERTA	<b>X</b>		CABLES PASA CORRIENTE	<b>X</b>	
LUCES	<b>X</b>		GATO	<b>X</b>	
TAPON DE GASOLINA	<b>X</b>		LLAVE DE CRUZ	<b>X</b>	
TORRETA	<b>X</b>		GANCHO DE ARRASTRE	<b>X</b>	
TARJETA DE GASOLINA	<b>X</b>		LLANTA DE REFACCIÓN	<b>X</b>	

ESTADO DEL VEHÍCULO AL PRÉSTAMO

ESTADO DEL VEHÍCULO AL REGRESO



AL COMISIONADO DEL VEHICULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NIVELES DE LOS LÍQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELES ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

**NOTA:** ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.



ENTREGA DE LA C.A. <i>Jorge Daniel Martínez Serra</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE DEL AREA SOLICITANTE
RECIBE DE LA C.A. <i>Israel de Jesús Benítez Jasso</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA DEL AREA SOLICITANTE
AUTORIZA DE LA C.A. <i>[Signature]</i>	







CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO					
MARCA: <b>RAM 2500</b>	MODELO: <b>2014</b>	No. DE PLACAS: <b>618-ZGH</b>			
TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	- 1/2	1/4	RESERVA
FECHA DE SALIDA:	<b>15/08/2021</b>	FECHA DE REGRESO:			
LECTURA DE ODOMETRO:	<b>87724</b>	DESTINO:		<b>Jalisco</b>	

INVENTARIO					
DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR		X
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES	X	
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA CORRIENTE	X	
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA		X	GANCHO DE ARRASTRE	X	
TARJETA DE GASOLINA	X		LLANTA DE REFACCIÓN	X	

ESTADO DEL VEHICULO AL PRÉSTAMO	ESTADO DEL VEHICULO AL REGRESO
	

AL COMISIONADO DEL VEHÍCULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALÍA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NIVELES DE LOS LÍQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELES ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.

ENTREGA DE LA C.A.	RECIBE DEL ÁREA SOLICITANTE
 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA
RECIBE DE LA C.A.	ENTREGA DEL ÁREA SOLICITANTE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZA DE LA C.A.	
 LIC. JORGE ANTONIO FUENTES JIMÉNEZ	

**SEGURIDAD**

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**CENAPRED**

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

FECHA ELABORACIÓN: 23/08/2021

## CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

MARCA: **CHRYSLER**MODELO: **WRANGLER SPORT (JEEP)**No. DE PLACAS: **772-ZHG**

TANQUE DE COMBUSTIBLE

1/1

3/4

1/2

+1/4

RESERVA


FECHA DE SALIDA: **23/08/2021**FECHA DE REGRESO: **23/08/2021**LECTURA DE ODOMETRO: **83628**DESTINO: **COORDINACIÓN NACIONAL DE P.C.**

## INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR	X	
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES	X	
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA CORRIENTE	X	
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA		X	GANCHO DE ARRASTRE		X
TARJETA DE GASOLINA		X	LLANTA DE REFACCIÓN	X	


## ESTADO DEL VEHÍCULO AL PRÉSTAMO

Jeep Wrangler JK 5-Door (2006)



## ESTADO DEL VEHÍCULO AL REGRESO

Jeep Wrangler JK 5-Door (2006)



AL COMISIONADO DEL VEHICULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NIVELES DE LOS LÍQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELES ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

**NOTA:** ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.

## ENTREGA DE LA C.A.

Cristian Del Castillo

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE DE LA C.A.

Cristian Del Castillo

NOMBRE Y FIRMA

## RECIBE DEL AREA SOLICITANTE

Luis Angel Salvador Espinoza Hernandez

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA DEL AREA SOLICITANTE

Luis Angel Salvador Espinoza Hernandez

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA DE LA C.A.

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

MARCA: **CHRYSLER**

MODELO: **WRANGLER SPORT (JEEP)**

No. DE PLACAS: **772-ZHG**

TANQUE DE COMBUSTIBLE

1/1	3/4	1/2	1/4	RESERVA
-----	-----	-----	-----	---------

FECHA DE SALIDA: **23/08/2021**

FECHA DE REGRESO: **23/08/2021**


LECTURA DE ODOMETRO: **83676**

DESTINO: **DOMICILIO D.G.**


INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR	X	
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES	X	
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA CORRIENTE	X	
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA		X	GANCHO DE ARRASTRE		X
TARJETA DE GASOLINA		X	LLANTA DE REFACCIÓN	X	

ESTADO DEL VEHÍCULO AL PRÉSTAMO



ESTADO DEL VEHÍCULO AL REGRESO



AL COMISIONADO DEL VEHICULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NIVELES DE LOS LÍQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELES ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

**NOTA:** ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.

ENTREGA DE LA C.A.

*Cristian Del Castillo*

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE DE LA C.A.

RECIBE DEL AREA SOLICITANTE

*Carlos Soledad Potauf*

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA DEL AREA SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA DE LA C.A.

NOMBRE Y FIRMA



CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

MARCA: **DODGE**

MODELO: **RAM 2500**

No. DE PLACAS: **620-ZGH**

TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	1/2	1/4	RESERVA
-----------------------	-----	-----	-----	-----	---------

FECHA DE SALIDA: **24/08/2021**

FECHA DE REGRESO: **25/08/2021**

LECTURA DE ODOMETRO: **86879**


DESTINO: **SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, OAXACA**

INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR	X	
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES	X	
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA CORRIENTE	X	
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA	X		GANCHO DE ARRASTRE		X
TARJETA DE GASOLINA	X		LLANTA DE REFACCIÓN	X	NO

ESTADO DEL VEHÍCULO AL PRÉSTAMO

ESTADO DEL VEHÍCULO AL REGRESO



AL COMISIONADO DEL VEHICULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NIVELES DE LOS LÍQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELES ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

**NOTA:** ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.

ENTREGA DE LA C.A.

RECIBE DEL AREA SOLICITANTE

*Cristian Del Castillo*

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE DE LA C.A.

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA DEL AREA SOLICITANTE

*Leobardo Domínguez*

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA DE LA C.A.



CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

MARCA: **MITSUBISHI**

MODELO: **L200**

No. DE PLACAS: **H65-ALP**

TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	1/2	1/4	RESERVA
-----------------------	-----	-----	-----	-----	---------

FECHA DE SALIDA: **31/08/2021**

FECHA DE REGRESO: **01/09/2021**

LECTURA DE ODOMETRO: **63299**


DESTINO: **Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca**

INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR	X	
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES	X	
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA CORRIENTE	X	
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA	X		GANCHO DE ARRASTRE	X	
TARJETA DE GASOLINA	X		LLANTA DE REFACCIÓN	X	

ESTADO DEL VEHÍCULO AL PRÉSTAMO

ESTADO DEL VEHÍCULO AL REGRESO



AL COMISIONADO DEL VEHÍCULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPÉRFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NIVELES DE LOS LÍQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELES ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

**NOTA:** ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.

ENTREGA DE LA C.A.	RECIBE DEL AREA SOLICITANTE
<i>Cristian del castillo</i> NOMBRE Y FIRMA	
RECIBE DE LA C.A.	NOMBRE Y FIRMA ENTREGA DEL AREA SOLICITANTE
<i>Leobardo Domínguez Morales</i> NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZA DE LA C.A.	

FECHA ELABORACIÓN: 25/08/2021

**CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

MARCA: **CHRYSLER**

MODELO: **MITSUBISHI L200**

No. DE PLACAS: **H65-ALP**

TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	1/2	+1/4	RESERVA
-----------------------	-----	-----	-----	------	---------

FECHA DE SALIDA: **25/08/2021**

FECHA DE REGRESO:

LECTURA DE ODOMETRO: **62583**


DESTINO: **Jalapa, Veracruz.**

**INVENTARIO**

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR	X	
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES	X	
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA CORRIENTE	X	
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA	X		GANCHO DE ARRASTRE	X	
TARJETA DE GASOLINA	X		LLANTA DE REFACCIÓN	X	

**ESTADO DEL VEHÍCULO AL PRÉSTAMO**

**ESTADO DEL VEHÍCULO AL REGRESO**



AL COMISIONADO DEL VEHÍCULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALÍA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NIVELES DE LOS LÍQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELES ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.

ENTREGA DE LA C.A.	RECIBE DEL ÁREA SOLICITANTE
<i>Jorge Daniel Martínez Serna</i> NOMBRE Y FIRMA	<i>Arturo Zorozco Alvaré</i> NOMBRE Y FIRMA
RECIBE DE LA C.A.	ENTREGA DEL ÁREA SOLICITANTE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZA DE LA C.A.	
LIC. JORGE ANTONIO FUENTES JIMÉNEZ	

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

MARCA: **CHRYSLER**

MODELO: **RAM ADVENTURE**

No. DE PLACAS: **H52-ALP**

TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	1/2	1/4	RESERVA
-----------------------	-----	-----	-----	-----	---------

FECHA DE SALIDA: **23/08/2021**

FECHA DE REGRESO: **27/08/2021**

LECTURA DE ODOMETRO: **57788**


DESTINO: **VERACRUZ**

INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR	X	
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES	X	
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA CORRIENTE	X	
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA	X		GANCHO DE ARRASTRE		X
TARJETA DE GASOLINA	X		LLANTA DE REFACCIÓN	X	

ESTADO DEL VEHÍCULO AL PRÉSTAMO

ESTADO DEL VEHÍCULO AL REGRESO



AL COMISIONADO DEL VEHÍCULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MÁLA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NIVELES DE LOS LÍQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELES ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

**NOTA:** ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.

ENTREGA DE LA C.A.	RECIBE DEL AREA SOLICITANTE
Cristian Del Castillo <i>[Firma]</i> NOMBRE Y FIRMA	
RECIBE DE LA C.A.	ENTREGA DEL AREA SOLICITANTE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZA DE LA C.A.	
<i>[Firma]</i>	

*Firma en mano*