

Salida a los 07:00



SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE
PREVENCIÓN DE DESASTRES

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2021

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

MARCA: **CHRYSLER**

MODELO: **RAM ADVENTURE**

No. DE PLACAS: **H52-ALP**

TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	1/2	1/4	RESERVA
-----------------------	-----	-----	-----	-----	---------

FECHA DE SALIDA: **24/09/2021**

FECHA DE REGRESO: **24/09/2021**

LECTURA DE ODOMETRO: **59306**


DESTINO: **VOLCÁN POPOCATEPETL**

INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR	X	
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES	X	
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA CORRIENTE	X	
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA	X		GANCHO DE ARRASTRE		X
TARJETA DE GASOLINA	X		LLANTA DE REFACCIÓN	X	

ESTADO DEL VEHÍCULO AL PRÉSTAMO

ESTADO DEL VEHÍCULO AL REGRESO



AL COMISIONADO DEL VEHÍCULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALÍA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NIVELES DE LOS LÍQUIDOS (ACEÍTE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELES ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.

ENTREGA DE LA C.A.

RECIBE DEL AREA SOLICITANTE

Cristian Del Castillo

Liquid A. Saldivar Rangel

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE DE LA C.A.

ENTREGA DEL AREA SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA DE LA C.A.

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

MARCA: **DODGE** MODELO: **RAM 2500** No. DE PLACAS: **618-ZGH**

TANQUE DE COMBUSTIBLE

1/1	3/4	1/2	1/4	RESERVA
-----	-----	-----	-----	---------

FECHA DE SALIDA: **22/09/2021** FECHA DE REGRESO: **23/09/2021**


LECTURA DE ODOMETRO: **89991** DESTINO: **TEZIUTLÁN, PUEBLA**

INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR		X
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES		X
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA CORRIENTE		X
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA		X	GANCHO DE ARRASTRE	X	
TARJETA DE GASOLINA	X		LLANTA DE REFACCIÓN	X	

ESTADO DEL VEHICULO AL PRÉSTAMO

ESTADO DEL VEHICULO AL REGRESO



AL COMISIONADO DEL VEHÍCULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALÍA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NIVELES DE LOS LÍQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELES ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.

ENTREGA DE LA C.A.	RECIBE DEL AREA SOLICITANTE
<p><i>Cristian Del Castillo</i> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><i>Anillo Zarcosa Alvarez</i> NOMBRE Y FIRMA</p>
RECIBE DE LA C.A.	ENTREGA DEL AREA SOLICITANTE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZA DE LA C.A.	
<p><i>[Signature]</i> LIC. JORGE ANTONIO FUENTES JIMÉNEZ</p>	

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO


MARCA: FORD	MODELO: F-250	No. DE PLACAS: 430-PFL					
TANQUE DE COMBUSTIBLE	<table border="1"> <tr> <td>1/1</td> <td>3/4</td> <td style="background-color: #cccccc;">1/2</td> <td>1/4</td> <td>RESERVA</td> </tr> </table>	1/1	3/4	1/2	1/4	RESERVA	
1/1	3/4	1/2	1/4	RESERVA			
FECHA DE SALIDA: 03/09/2021	FECHA DE REGRESO: 03/09/2021						
LECTURA DE ODOMETRO: 135726	DESTINO: Jardín Pushkin, Alcaldía Cuauhtémoc						

INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR		X
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS		X
TAPETES		X	TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	NO VIGENTE
PARRILLA	X		REFLEJANTES		X
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA CORRIENTE		X
LUCES	X		GATO		X
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ		X
TORRETA		X	GANCHO DE ARRASTRE		X
TARJETA DE GASOLINA		X	LLANTA DE REFACCIÓN	X	

ESTADO DEL VEHICULO AL PRÉSTAMO

ESTADO DEL VEHICULO AL REGRESO



AL COMISIONADO DEL VEHÍCULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALÍA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NIVELES DE LOS LÍQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELES ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.

ENTREGA DE LA C.A. Cristian del Castillo NOMBRE Y FIRMA	RECIBE DEL ÁREA SOLICITANTE Jorge Calderón NOMBRE Y FIRMA
RECIBE DE LA C.A.	ENTREGA DEL ÁREA SOLICITANTE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZA DE LA C.A. LIC. JORGE ANTONIO FUENTES JIMÉNEZ	

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO


MARCA: **CHRYSLER** MODELO: **RAM ADVENTURE** No. DE PLACAS: **H52-ALP**

TANQUE DE COMBUSTIBLE

1/1	3/4	- 1/2	1/4	RESERVA
-----	-----	-------	-----	---------



FECHA DE SALIDA: **03/09/2021** FECHA DE REGRESO: _____
 LECTURA DE ODOMETRO: **58858** DESTINO: _____

INVENTARIO					
DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR	X	
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES	X	
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA CORRIENTE	X	
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA	X		GANCHO DE ARRASTRE		X
TARJETA DE GASOLINA	X		LLANTA DE REFACCIÓN	X	



AL COMISIONADO DEL VEHÍCULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALÍA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NIVELES DE LOS LÍQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELES ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.

ENTREGA DE LA C.A.  NOMBRE Y FIRMA	RECIBE DEL ÁREA SOLICITANTE NOMBRE Y FIRMA
RECIBE DE LA C.A. NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA DEL ÁREA SOLICITANTE  NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZA DE LA C.A. LIC. JORGE ANTONIO FUENTES JIMÉNEZ	

FECHA ELABORACIÓN: 13/09/2021

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

MARCA: **DODGE**

MODELO: **RAM 1500 Custom**

No. DE PLACAS: **75-70-BZ**

TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	- 1/2	1/4	RESERVA
-----------------------	-----	-----	-------	-----	---------

FECHA DE SALIDA: **13/09/2021**

FECHA DE REGRESO:

LECTURA DE ODOMETRO: **101722**


DESTINO:

INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR		X
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES		X	TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES		X
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA CORRIENTE		X
LUCES	X		GATO		X
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ		X
TORRETA		X	GANCHO DE ARRASTRE		X
TARJETA DE GASOLINA		X	LLANTA DE REFACCIÓN	X	

ESTADO DEL VEHÍCULO AL PRÉSTAMO

ESTADO DEL VEHÍCULO AL REGRESO



AL COMISIONADO DEL VEHÍCULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALÍA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NIVELES DE LOS LÍQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELES ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.

ENTREGA DE LA C.A. <i>Jorge D. Martínez Serna</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE DEL ÁREA SOLICITANTE
RECIBE DE LA C.A. <i>Jorge</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA DEL ÁREA SOLICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA DE LA C.A.

LIC. JORGE ANTONIO FUENTES JIMÉNEZ



CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

MARCA: **DODGE**

MODELO: **RAM 2500**

No. DE PLACAS: **618-ZGH**

TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	1/2	1/4	RESERVA
-----------------------	-----	-----	-----	-----	---------

FECHA DE SALIDA: **15/09/2021**

FECHA DE REGRESO: **—**

LECTURA DE ODOMETRO: **89560**


DESTINO: **Cerro Chiquihuite, Edo. Mex.**

INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR		X
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES		X
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA CORRIENTE		X
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA		X	GANCHO DE ARRASTRE	X	
TARJETA DE GASOLINA	X	X	LLANTA DE REFACCIÓN	X	

ESTADO DEL VEHÍCULO AL PRÉSTAMO

ESTADO DEL VEHÍCULO AL REGRESO



AL COMISIONADO DEL VEHÍCULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NIVELES DE LOS LÍQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELES ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.

ENTREGA DE LA C.A.

RECIBE DEL AREA SOLICITANTE

Cristian DEL Castillo

NOMBRE Y FIRMA

Aurilio Zoriga Alvarez

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE DE LA C.A.

ENTREGA DEL AREA SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA DE LA C.A.



CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

MARCA: **CHRYSLER**

MODELO: **RAM ADVENTURE**

No. DE PLACAS: **H52-ALP**

TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	1/2	1/4	RESERVA
-----------------------	-----	-----	-----	-----	---------

FECHA DE SALIDA: **10/09/2021**

FECHA DE REGRESO: **10/09/2021**

LECTURA DE ODOMETRO: **59085**


DESTINO: **Av. Constituyentes 947 Belen de las Flores**

INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR	X	
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES	X	
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA CORRIENTE	X	
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA	X		GANCHO DE ARRASTRE		X
TARJETA DE GASOLINA		X	LLANTA DE REFACCIÓN	X	

ESTADO DEL VEHICULO AL PRÉSTAMO

ESTADO DEL VEHICULO AL REGRESO



AL COMISIONADO DEL VEHICULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NIVELES DE LOS LÍQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELES ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.

ENTREGA DE LA C.A.	RECIBE DEL AREA SOLICITANTE
<i>Cristian Del Castillo</i> NOMBRE Y FIRMA	
RECIBE DE LA C.A.	ENTREGA DEL AREA SOLICITANTE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA DE LA C.A.

10/09/21
Volcan 05:00 hrs

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO					
MARCA: RAM 2500	MODELO: 2014			No. DE PLACAS:	618-ZGH
TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	- 1/2	1/4	RESERVA
FECHA DE SALIDA: 10/09/21	FECHA DE REGRESO: 10/09/21				
LECTURA DE ODOMETRO: 89394	DESTINO: VOLCAN				

INVENTARIO					
DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR		X
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES	X	
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA CORRIENTE	X	
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA		X	GANCHO DE ARRASTRE	X	
TARJETA DE GASOLINA	X		LLANTA DE REFACCIÓN	X	

ESTADO DEL VEHÍCULO AL PRÉSTAMO		ESTADO DEL VEHÍCULO AL REGRESO	

AL COMISIONADO DEL VEHÍCULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALÍA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NIVELES DE LOS LÍQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELES ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.

ENTREGA DE LA C.A.	RECIBE DEL ÁREA SOLICITANTE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
RECIBE DE LA C.A.	ENTREGA DEL ÁREA SOLICITANTE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZA DE LA C.A.	

**SEGURIDAD**

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**CENAPRED**

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2021

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

MARCA: **DODGE**MODELO: **RAM 2500**No. DE PLACAS: **618-ZGH**


TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	1/2	1/4	RESERVA
-----------------------	-----	-----	-----	-----	---------

FECHA DE SALIDA: **20/09/2021**FECHA DE REGRESO: **20/09/2021**LECTURA DE ODOMETRO: **89716**DESTINO: **JIUTEPEC, MORELOS**


INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR		X
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES		X
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA CORRIENTE		X
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA		X	GANCHO DE ARRASTRE	X	
TARJETA DE GASOLINA	X		LLANTA DE REFACCIÓN	X	

ESTADO DEL VEHÍCULO AL PRÉSTAMO



ESTADO DEL VEHÍCULO AL REGRESO



AL COMISIONADO DEL VEHÍCULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NIVELES DE LOS LÍQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELES ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.

ENTREGA DE LA C.A.

Cristian Del Castillo

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE DE LA C.A.

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE DEL AREA SOLICITANTE

Alberto E. González Herrer

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA DEL AREA SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA DE LA C.A.

LIC. JORGE ANTONIO FUENTES JIMÉNEZ

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

MARCA: **CHRYSLER**

MODELO: **RAM ADVENTURE**

No. DE PLACAS: **H52-ALP**

TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	1/2	1/4	RESERVA
-----------------------	-----	-----	-----	-----	---------

FECHA DE SALIDA: **21/09/2021**

FECHA DE REGRESO: **21/09/2021**

LECTURA DE ODOMETRO: **59173**


DESTINO: **TLALNEPANTLA, EDO. MEX.**

INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR	X	
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES	X	
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA CORRIENTE	X	
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA	X		GANCHO DE ARRASTRE		X
TARJETA DE GASOLINA	X		LLANTA DE REFACCIÓN	X	

ESTADO DEL VEHÍCULO AL PRÉSTAMO

ESTADO DEL VEHÍCULO AL REGRESO



AL COMISIONADO DEL VEHÍCULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NIVELES DE LOS LÍQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELES ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.

ENTREGA DE LA C.A.	RECIBE DEL AREA SOLICITANTE
<i>Cristian Del Castillo</i> NOMBRE Y FIRMA	<i>Alberto E. Gonzalez Ilesca</i> NOMBRE Y FIRMA
RECIBE DE LA C.A.	ENTREGA DEL AREA SOLICITANTE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZA DE LA C.A. <i>[Signature]</i>	
LIC. JORGE ANTONIO FUENTES JIMÉNEZ	

**SEGURIDAD**

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**CENAPRED**

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

FECHA ELABORACIÓN: 09/09/2021

Sale a las 5:00 hr?

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

MARCA: **MITSUBISHI**MODELO: **L200**No. DE PLACAS: **H65-ALP**

TANQUE DE COMBUSTIBLE

1/1

3/4

1/2

1/4

RESERVA


FECHA DE SALIDA: **10/09/2021**FECHA DE REGRESO: **10/09/2021**LECTURA DE ODOMETRO: **65118**DESTINO: **Av. Constituyentes 947 Belén de las Flores.**

INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR	X	
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES	X		TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES	X	
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA CORRIENTE	X	
LUCES	X		GATO	X	
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ	X	
TORRETA	X		GANCHÓ DE ARRASTRE	X	
TARJETA DE GASOLINA		X	LLANTA DE REFACCIÓN	X	

ESTADO DEL VEHÍCULO AL PRÉSTAMO

ESTADO DEL VEHÍCULO AL REGRESO



AL COMISIONADO DEL VEHÍCULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALIA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NÍVELES DE LOS LÍQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELES ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.

ENTREGA DE LA C.A.

RÉCIBE DEL AREA SOLICITANTE

Cristian Del Castillo
NOMBRE Y FIRMA

Javier J. Carmona
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE DE LA C.A.

ENTREGA DEL AREA SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA DE LA C.A.

FECHA ELABORACIÓN: 08/09/2021

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO


MARCA: CHEVROLET	MODELO: EXPRESS	No. DE PLACAS: 286-WVJ			
TANQUE DE COMBUSTIBLE	1/1	3/4	1/2	1/4	RESERVA
FECHA DE SALIDA: 08/09/2021	FECHA DE REGRESO:				
LECTURA DE ODOMETRO: 73497	DESTINO:				

INVENTARIO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO
ENCENDEDOR DE CIGARROS		X	CALAVERAS	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		LIMPIADORES	X	
ESPEJOS LATERALES	X		EXTINTOR		X
CINTURON DE SEGURIDAD	X		TAPONES DE RUEDAS	X	
TAPETES		X	TARJETA DE CIRCULACIÓN	COPIA	
NIVEL DE ACEITE	X		PLACAS DE CIRCULACIÓN	X	
BISELES	X		POLIZA DE SEGURO	COPIA	
PARRILLA	X		REFLEJANTES		X
MANIJAS DE PUERTA	X		CABLES PASA CORRIENTE		X
LUCES	X		GATO		X
TAPON DE GASOLINA	X		LLAVE DE CRUZ		X
TORRETA		X	GANCHO DE ARRASTRE		X
TARJETA DE GASOLINA	X		LLANTA DE REFACCIÓN	X	

ESTADO DEL VEHÍCULO AL PRÉSTAMO

ESTADO DEL VEHÍCULO AL REGRESO



AL COMISIONADO DEL VEHÍCULO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA OFICIALÍA MAYOR SOBRE EL CONTROL VEHICULAR, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR LOS DESPERFECTOS QUE SE ORIGINEN POR CAUSA DE NEGLIGENCIA O MALA FE EN EL MANEJO DE LA UNIDAD, ASÍ COMO VERIFICAR LOS NIVELÉS DE LOS LÍQUIDOS (ACEITE, AGUA, ANTICONGELANTE ETC.) ESTÉN EN LOS NIVELÉS ÓPTIMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONADO EL RESGUARDO DE LOS COMPROBANTES DE GASOLINA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS A PERSONAL DE LA C.A.

ENTREGA DE LA C.A.	RECIBE DEL AREA SOLICITANTE
NOMBRE Y FIRMA	<i>Andrés...</i> NOMBRE Y FIRMA
RECIBE DE LA C.A.	ENTREGA DEL AREA SOLICITANTE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZA DE LA C.A.	
<i>[Signature]</i> LIC. JORGE ANTONIO FUENTES JIMÉNEZ	

